Lifting-Controll Mérnöki Szolgáltató Kft.

Emelőgépek -szerkezetek, tervezése, gyártása, vizsgálata

EVENT Studio Kft.

Emelőeszközeinek időszakos, 2026 évi, vizsgálatának jegyzőkönyve

Az Emelőgépek Biztonsági Szabályzata (47/1999(VIII.4) GM rendelet) alapján

Vizsgálat dátuma: 2026.04.22
Vizsgálat helyszíne: Monor
Vizsgálatot végezte: Somhegyi Ádám emelőgép ügyintéző
Somhegyi Béla Emelőgép szakértő

Vizsgálati módszerek:

Szemrevételezés: A gyári azonosító meglétének az alapvető megfelelőség ellenőrzése. A szennyezettség, korrózió, sérülések, deformációk, felderítésére Repedésvizsgálat: Penetrációs folyadék behatolásos módszerrel, a rejtett repedések felderítésére	**Lánc:**	**Selejtezésre ad okot:** a túlzott korrozió, repedés, 10 %-nál nagyobb mérvű kopás vagy maradó alakváltozás. Nem minősíthető az a láncfüggeszték melyen nincs cimke és a láncon nem található a gyártó azonosító jele. Az emelt szilárdságú (VIP) függesztékek teherbírását vissza kell minősíteni, ha az eredeti azonosító cimkéjük elveszet.
	sodronyk	**Selejtezésre ad okot:** a túlzott korrozió, szennyezettség, meghatározott szám feletti elemi szál ill. pászma szakadás, a visszafonás (bandázsolás), ill. a sajtolt aluminium hüvely hibái. 10%-nál nagyobb mértékű alakhiba és keresztmetszet csökkenés.
	Műanyag teherfelvevő eszköz: (Körkötél, heveder)	**Selejtezésre ad okot:** kopás, bevágás, szövési struktúra sérülése, az emelőhurok védőhúzatjának bárminemű lyuk, elpiszkolódott sérülési hely, hő, illetve vegyi behatás nyoma, penészesség, deformálodott acélszerelvények.
	megfogók	**Selejtezésre ad okot:** a túlzott korrozió, repedés, 10 %-nál nagyobb mérvű kopás vagy maradó alakváltozás. Javítás nélkül nem minősíthető az a függőleges megfogó melynél a biztosító mechanizmus sérült vagy nem müködik ill. a szorító felületek töredezetek vagy elkoptak
	mágnes:	**Selejtezésre ad okot:** a túlzott korrozió, repedés, a függesztő fül 10 %-nál nagyobb mérvű kopása vagy maradó alakváltozása. Javítás nélkül nem minősíthető az a mágnes, melynél a kapcsoló kar biztosító mechanizmusa sérült vagy nem müködik.
	emelő-gerenda	**Selejtezésre ad okot:** a túlzott korrozió, repedés, 10 %-nál nagyobb mérvű kopás vagy maradó alakváltozás. Nem minősíthető az az emelőgerenda melynél a biztosító mechanizmusok sérültek, vagy a vétlen kiakadás lehetősége nincs kizárva
Méret ellenőrzés:	Keresztmetszet és a hosszak változásának ellenörzésére. Max. 10%	

Cím: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 267 Telefon: 30/820-12-79
E-mail: somhegyi@t-email.hu web: www.lifting-controll.hu